


Chiesa S. Apollinare

STATO DELLE ATTIVITA'

VENERDI' 17 LUGLIO 2015



Passi principali

- ▶ 2012 Consolidamento Strutturale
- ▶ 2013 Risanamento Facciata
- ▶ 2015 Scannafosso e Ingresso



2012 - Consolidamento strutturale



2013 - La facciata



2015 - L'ingresso



Una Donazione : Le panche restaurate



Natale 2014

Lo Scannafosso

PERCHE' ? DOV'E' ? COS'E'?

Perchè ?



Dov'è ?



Inizio: Ottobre 2014





Lo scavo porta
alla luce
alcuni resti
storici.

L'archeologo
ferma i lavori

OGGETTO: Crosio della Valle (VA), Chiesa di Sant'Apollinare, scavo dello scannafosso lungo la parete meridionale.

Facendo seguito al sopralluogo effettuato dal dott. Francesco Muscolino in data 10.03.2015, si prescrive quanto segue:

- Le tombe individuate, verosimilmente post-medievali, andranno estensivamente indagate; dopo il rilievo, le lastre e gli altri elementi che le compongono dovranno essere numerati e accatastati, separatamente, nel punto del giardino parrocchiale individuato durante il sopralluogo, in vista di una eventuale ricostruzione, che dovrà avvenire sotto la direzione scientifica di questo Ufficio;
- Lo scavo dovrà procedere sino all'individuazione dello strato sterile; eventuali altre sepolture o strutture che emergeranno dovranno essere esaustivamente indagate.



IL SOPRINTENDENTE

(*dott. Filippo M. GAMBARI*)

I resti venuti alla luce



Il muro di rinforzo



Lo scannafosso completato



Un caloroso ringraziamento:

**A tutti i Parrocchiani per
le generose donazioni**

Un caloroso ringraziamento a:



Cosa rimane da percorrere?

I Passi Futuri

- ▶ Il soffitto a cassettoni
- ▶ L'altare
- ▶ I singoli affreschi

Cosa Serve?

- ▶ Interesse a acquisto Terreni della Parrocchia
- ▶ **Promesse di donazioni**